

**Перечень мероприятий  
по улучшению условий и охраны труда работников ООО "Газпром добыча Ямбург",  
на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда в первом полугодии 2016 года**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Управление геологией, разработкой и лицензированием месторождений</b>					
Ямбургская геологическая служба, 01000532, Мастер по исследованию скважин	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники или противошумные вкладыши (беруши). Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия акустического фактора (повышенного уровня шума).	Снижение воздействия шума	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник УГРЛМ Изосинов Д.И.	
<b>Филиал Газпромнефтегазовое управление</b>					
Газовый промысел № 4, оператор по добыче нефти и газа (технология УППГ-4А)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники или противошумные вкладыши (беруши). Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия акустического фактора (повышенного уровня шума).	Снижение воздействия шума	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	
Газовый промысел № 4, оператор по добыче нефти и газа (фонд скважин УППГ-4А)	Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	
Газовый промысел № 4, слесарь-сантехник (УППГ-4А)	Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	
Газовый промысел № 4, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (УППГ-4А)	Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	
Газовый промысел № 4, слесарь по ремонту технологических установок (УППГ-4А)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники или противошумные вкладыши (беруши). Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия акустического фактора (повышенного уровня шума). Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия шума	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	
		Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	

1	2	3	4	5	6
Газовый промысел № 4, 20000255, электрогазосварщик (УППГ-4А)	Для снижения воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от химического фактора. Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения использовать средства индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика). Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия химического фактора Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	
Газовый промысел № 4, 20000256, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (УППГ-4А)	Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	
Газовый промысел № 9, 20000284, слесарь-сантехник	Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	
<i>филиал Нефтегаздобывающее управление</i>					
Газовый промысел № 1В, 54000016, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противозащитные наушники или противозащитные вкладыши (беруши). Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия акустического фактора (повышенного уровня шума). Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия шума Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник НГДУ Хасанов О.С.	
Газовый промысел № 1В, 54000017, электромонтер по ремонту обслуживанию электрооборудования	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противозащитные наушники или противозащитные вкладыши (беруши). Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия акустического фактора (повышенного уровня шума). Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия шума Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник НГДУ Хасанов О.С.	
Механо-ремонтный участок, 54000075, слесарь по ремонту технологических установок	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противозащитные наушники или противозащитные вкладыши (беруши). Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия акустического фактора (повышенного уровня шума).	Снижение воздействия шума	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник НГДУ Хасанов О.С.	
Газовый промысел № 2В, 54000130, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник НГДУ Хасанов О.С.	

1	2	3	4	5	6
Газовый промысел № 2В, 54000131, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник НГДУ Хасанов О.С.	
Газовый промысел № 2В, 54000132, машинист технологических компрессоров	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники или противошумные вкладыши (беруши). Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия акустического фактора (повышенного уровня шума).	Снижение воздействия шума	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник НГДУ Хасанов О.С.	
Газовый промысел № 3С, 54000182, оператор по добыче нефти и газа (технология)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники или противошумные вкладыши (беруши). Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия акустического фактора (повышенного уровня шума).	Снижение воздействия шума	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник НГДУ Хасанов О.С.	
Газовый промысел № 3С, 54000183, оператор по добыче нефти и газа (фонд скважин)	Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник НГДУ Хасанов О.С.	
Газовый промысел №3С, 54000184, слесарь по ремонту технологических установок	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники или противошумные вкладыши (беруши). Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия акустического фактора (повышенного уровня шума).	Снижение воздействия шума	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник НГДУ Хасанов О.С.	
Газовый промысел №3С, 54000185, слесарь-сантехник	Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник НГДУ Хасанов О.С.	
Газовый промысел №3С, 54000186, слесарь контрольно-измерительным приборам и автоматике	Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник НГДУ Хасанов О.С.	
Газовый промысел № 3С, 54000187, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ	Начальник НГДУ Хасанов О.С.	

1	2	3	4	5	6
<p>Газовый промысел № 3С, 54000188, электрогазосварщик</p>	<p>Для снижения воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от химического фактора.</p> <p>Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения использовать средства индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика). Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.</p> <p>Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p>	<p>Снижение воздействия химического фактора</p> <p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения</p> <p>Снижение воздействия тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно до повторной СОУТ</p>	<p>Начальник НГДУ Хасанов О.С.</p>	