

**Перечень мероприятий
по улучшению условий и охраны труда работников ООО "Газпром добыча Ямбург", направленных на снижение воздействия вредных производственных факторов, выявленных
на рабочих местах по результатам проведения специальной оценки условий труда в 2020 году**

№ п/п	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятия	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс.руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
филиал " Газопромысловое управление"										
1	Машинист двигателей внутреннего сгорания	20000242	2	1 Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)) 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок 3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	-	
2	Машинист газотурбинных установок	20000285	8	1 Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)) 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок 3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	-	
3	Машинист технологических компрессоров	20000286	12	1 Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)) 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок 3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума и тяжести на работников за счет сокращения времени их действия 4 Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не мене 10 мин каждый 5 В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	-	
4	Регенераторщик отработанного масла	20000289	1	1 Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)) 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок 3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	-	

5	Слесарь-сантехник	20000290	2	<p>1. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>3. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>4. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг.)</p> <p>5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	-	-
6	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	20000291 20000312	7	<p>1. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>3. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>4. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг.)</p> <p>5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	-	-
7	Трубопроводчик линейный	20000303	19	<p>1. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>3. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>4. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг.)</p> <p>5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	-	-
8	Электросварщик	20000304	2	<p>1. Для снижения вредного воздействия ультрафиолета использовать СИЗ органов зрения (маски сварщика).</p> <p>2. Для снижения воздействия химического фактора предусмотреть покупку масок сварщика с индивидуальной вентиляционной системой, оборудование мест проведения сварочных работ в цехах и на участках передвижными механическими самоочищающимися фильтрами, организовать проверку эффективности системы вентиляции на постах, при низкой эффективности выполнить работы по ее повышению.</p> <p>3. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты в том числе СИЗ органов зрения (маски сварщика) и органов дыхания.</p> <p>4. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>5. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>6. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p>	<p>Направить заявку в УМТСиК на закупку масок сварщика с индивидуальной вентиляционной системой (при необходимости) до 01.03.2021</p> <p>Рассмотреть результаты измерений хим фактора на постах, при необходимости разработать мероприятия по повышению эффективности вентиляции.</p>	ПЭН ОИМ	Стоимость работ будет определена по результатам подготовки к закупке передвижных фильтров и масок сварщика.	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	Снижение количества вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Отнесение условий труда к классу 2 условий труда при воздействии химического фактора.

9	Обходчик линейный	20000305	8	<p>1. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>3. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>4. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин (15 кг.).</p> <p>5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.		
10	Оператор газораспределительной станции	20000306	10	<p>1. Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок.</p> <p>3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия.</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.		
11	Слесарь-ремонтник	20000307	6	<p>1. Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок.</p> <p>3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума и тяжести на работников за счет сокращения времени их действия.</p> <p>4. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.		
12	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	20000311	4	<p>1. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>3. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>4. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин (15 кг.).</p> <p>5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.		
13	Слесарь-сантехник	20000313	3	<p>1. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>3. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>4. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин (15 кг.).</p> <p>5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.		

14	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	20000314	15	<ol style="list-style-type: none"> 1 Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха 2 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха 3 Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не мене 10 мин каждый 4 Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг) 5 В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г Новый Уренгой 	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А А		
15	Мастер	20000315	2	<ol style="list-style-type: none"> 1 Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)) 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок 3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия 	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А А		
16	Мастер	20000318	2	<ol style="list-style-type: none"> 1 Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)) 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок 3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия 	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А А		
17	Слесарь по ремонту технологических установок	20000319 20000320	79	<ol style="list-style-type: none"> 1 Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)) 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок 3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия 	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А А		
филиал "Нефтегазодобывающее управление"										
18	Оператор по добыче нефти и газа (технология)	54000141	18	<ol style="list-style-type: none"> 1 Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)) 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок 3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия 	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ИГДУ Хасанов О С		
19	Оператор по добыче нефти и газа (фонд скважин)	54000142 54000163	19	<ol style="list-style-type: none"> 1 Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)) 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок 3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума и тяжести на работников за счет сокращения времени их действия 4 Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не мене 10 мин каждый 5 В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г Новый Уренгой 	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ИГДУ Хасанов О С		

20	Слесари по ремонту технологических установок	54000143	27	<p>1. Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок.</p> <p>3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума и тяжести на работников за счет сокращения времени их действия.</p> <p>4. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не мене 10 мин каждый.</p> <p>5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p>
----	--	----------	----	--

Постоянно до повторной СОУТ			Начальник ИГДУ Хасанов О.С.		
-----------------------------	--	--	--------------------------------	--	--

21	Слесарь - сантехник	54000144 54000203	24	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 3. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. 4. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин (15 кг). 5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой. 	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ИГДУ Хасанов О.С.		
22	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	54000145	24	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 3. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. 4. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин (15 кг). 5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой. 	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ИГДУ Хасанов О.С.		
23	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	54000146 54000195	34	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 3. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. 4. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин (15 кг). 5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой. 	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ИГДУ Хасанов О.С.		
24	Электрогазосварщик	54000147 54000168 54000200	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для снижения вредного воздействия ультрафиолета использовать СИЗ органов зрения (маски сварщика). 2. Для снижения воздействия химического фактора предусмотреть покупку масок сварщика с индивидуальной вентиляционной системой, оборудование мест проведения сварочных работ в цехах и на участках передвижными механическими самоочищающимися фильтрами; организовать проверку эффективности системы вентиляции на постах, при низкой эффективности выполнять работы по ее повышению. 3. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты в том числе СИЗ органов зрения (маски сварщика) и органов дыхания. 4. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 5. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. 6. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой. 	Направить заявку в УМТСнК на закупку масок сварщика с индивидуальной вентиляцией и передвижных вентсистем (при необходимости) до 01.03.2021 Рассмотреть результаты измерений или фактора на постах, при необходимости разработать мероприятия по повышению эффективности вентиляции	ПЭН ОИМ	Стоимость работ будет определена по результатам подготовки к закупке передвижных фильтров и масок сварщика.	Начальник ИГДУ Хасанов О.С.	Снижение количества вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Отнесение условий труда при воздействии химического фактора.	

25	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	54000198	4	<p>1 Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>2 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>3 Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый</p> <p>4 Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг.)</p> <p>5 В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г Новый Уренгой</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник НГДУ Хасанов О С	-	
Филиал "Управление материально-технического снабжения и комплектации"										
26	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	02000176	10	<p>1 Выполнить «Плана мероприятий по реализации проекта «Реконструкция парка РВС 5000м³ под хранение метанола», утвержденного и о заместителя генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО Газпром добыча Ямбург» В В Долговым 22.09.2020</p> <p>2 Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с корпоративными требованиями</p>	2025 год	Реконструкция и техническое перевооружение	Стоимость будет определена по итогам согласования в ПАО "Газпром" Инвестиционной программы ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2021-2025 годы	Начальник УОРиСОФ Долгов В В Начальник УМТСиК Сицинская Ю Г.	Снижение воздействия химического фактора, отнесение химического фактора при проведении СОУТ к классу 2	
27	Слесарь-сантехник	02000204	6	<p>1 Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>2 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>3 Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый</p> <p>4 Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг.)</p> <p>5 В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г Новый Уренгой</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УМТСиК Сицинская Ю Г.		
28	Машинист технологических насосов	02000160	10	<p>1 Выполнить «Плана мероприятий по реализации проекта «Реконструкция парка РВС 5000м³ под хранение метанола», утвержденного и о заместителя генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО Газпром добыча Ямбург» В В Долговым 22.09.2020</p> <p>2 Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания тела в соответствии с корпоративными требованиями</p>	2025 год	Реконструкция и техническое перевооружение	Стоимость будет определена по итогам согласования в ПАО "Газпром" Инвестиционной программы ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2021-2025 годы	Начальник УОРиСОФ Долгов В В Начальник УМТСиК Сицинская Ю Г.	Снижение воздействия химического фактора, отнесение химического фактора при проведении СОУТ к классу 2	

29	Чистильщик	02000161	3	<p>1 Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>2 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>3 Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не мене 10 мин каждый</p> <p>4 Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг.)</p> <p>5 В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УМТСнК Спешинская Ю.Г.	
30	Оператор товарный	02000165	18	<p>1 Выполнить «Плана мероприятий по реализации проекта «Реконструкция парка РВС 5000м³ под хранение метанола», утвержденного и о заместителя генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО Газпром добыча Ямбург» В В Долговым 22.09.2020</p> <p>2 Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания тела в соответствии с корпоративными требованиями</p>	2025 год	Реконструкция и техническое перевооружение	Стоимость будет определена по итогам согласования в ПАО "Газпром" Инвестиционной программы ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2021-2025 годы	Начальник УОРнСОФ Долгов В В Начальник УМТСнК Спешинская Ю.Г.	Снижение воздействия химического фактора, отнесение химического фактора при проведении СОУТ к классу 2
31	Слесарь по ремонту технологических установок	02000175	11	<p>1 Выполнить «Плана мероприятий по реализации проекта «Реконструкция парка РВС 5000м³ под хранение метанола», утвержденного и о заместителя генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО Газпром добыча Ямбург» В В Долговым 22.09.2020</p> <p>2 Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания тела в соответствии с корпоративными требованиями</p>	2025 год	Реконструкция и техническое перевооружение	Стоимость будет определена по итогам согласования в ПАО "Газпром" Инвестиционной программы ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2021-2025 годы	Начальник УОРнСОФ Долгов В В Начальник УМТСнК Спешинская Ю.Г.	Снижение воздействия химического фактора, отнесение химического фактора при проведении СОУТ к классу 2
32	Электрогазосварщик	02000205	4	<p>1 Для снижения вредного воздействия ультрафиолета использовать средства индивидуальной защиты в том числе СИЗ органов зрения (маски сварщика)</p> <p>2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты в том числе СИЗ органов зрения (маски сварщика) и органов дыхания</p> <p>3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>4 Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не мене 10 мин каждый</p> <p>5 В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УМТСнК Спешинская Ю.Г.	
33	Машинист технологических насосов	02000223	4	<p>1 Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши))</p> <p>2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок</p> <p>3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УМТСнК Спешинская Ю.Г.	Снижение воздействия шума Отнесение условий труда к классу 2 условий труда при воздействии шума

34	Строительщик	31000022	2	<p>1. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>3. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>4. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг).</p> <p>5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УАВР Горюп А.В.		
35	Токарь	31000023	3	<p>1. Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок.</p> <p>3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума и тяжести на работников за счет сокращения времени их действия.</p> <p>4. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УАВР Горюп А.В.		
36	Фрезеровщик	31000025	2	<p>1. Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок.</p> <p>3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума и тяжести на работников за счет сокращения времени их действия.</p> <p>4. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УАВР Горюп А.В.		
37	Электрогазосварщик	31000040	3	<p>1. Для снижения вредного воздействия ультрафиолета использовать СИЗ органов зрения (маски сварщика).</p> <p>2. Для снижения воздействия химического фактора предусмотреть похлупку масок сварщика с индивидуальной вентиляционной системой, оборудование мест проведения сварочных работ в цехах и на участках передвижными механическими самоочищающимися фильтрами; организовать проверку эффективности системы вентиляции на постах, при низкой эффективности выполнить работы по ее повышению.</p> <p>3. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты в том числе СИЗ органов зрения (маски сварщика) и органов дыхания.</p> <p>4. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>5. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>6. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p>	Направить заявку в УМГСНГ на закупку масок сварщика с индивидуальной вентиляционной и передвижных веществем (при необходимости) до 01.03.2021 Рассмотреть результаты измерений хим. фактора на постах, при необходимости разработать мероприятия по повышению эффективности вентиляции.	ПЭН ОНМ	Стоимость работ будет определена по результатам подготовки к закупке передвижных фильтров и масок сварщика.	Начальник УАВР Горюп А.В.	Снижение количества вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Отнесение условий труда к классу 2 условий труда при воздействии химического фактора.
38	Газорезчик	31000031	7	<p>1. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>3. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>4. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг).</p> <p>5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УАВР Горюп А.В.		

39	Изолировщик на термозащитной изоляции	31000032	3	<p>1 Для снижения воздействия химического фактора предусмотреть покупку масок маляра с индивидуальной вентиляционной системой, оборудование мест проведения сварочных работ в цехах и на участках передвижными механическими самоочищающимися фильтрами</p> <p>2 Обеспечить контроль за применением работниками СИЗ органов дыхания (маски маляра) в помещениях цехов и участках</p> <p>3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>4 Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый</p> <p>5 В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г Новый Уренгой</p>	Направить заявку в УМТСиК на закупку масок маляра с индивидуальной вентиляцией до 01.03.2021	ОНМ	Стоимость работ будет определена по результатам подготовки к закупке передвижных фильтров и масок сварщика	Начальник УАВР Горюн А В	Снижение количества вредных веществ в воздухе рабочей зоны Отнесение условий труда к классу 2 условий труда при воздействии химического фактора
40	Машинист двигателей внутреннего сгорания	31000033	4	<p>1 Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши))</p> <p>2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок</p> <p>3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УАВР Горюн А В	
41	Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	31000034	4	<p>1 Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>2 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>3 Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый</p> <p>4 Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг)</p> <p>5 В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г Новый Уренгой</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УАВР Горюн А В	
42	Монтажник технологических трубопроводов	31000035	25	<p>1 Для снижения воздействия химического фактора предусмотреть покупку масок сварщика с индивидуальной вентиляционной системой, оборудование мест проведения сварочных работ в цехах и на участках передвижными механическими самоочищающимися фильтрами</p> <p>2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты в том числе СИЗ органов дыхания (маски сварщика)</p> <p>3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>4 Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый</p> <p>5 В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г Новый Уренгой</p>	Направить заявку в УМТСиК на закупку масок сварщика с индивидуальной вентиляцией и передвижных вентиляционных до 01.03.2021	ОНМ	Стоимость работ будет определена по результатам подготовки к закупке передвижных фильтров и масок сварщика	Начальник УАВР Горюн А В	Снижение количества вредных веществ в воздухе рабочей зоны Отнесение условий труда к классу 2 условий труда при воздействии химического фактора
43	Электросварщик ручной сварки	31000027	2	<p>1 Для снижения вредного воздействия ультрафиолета использовать средства индивидуальной защиты в том числе СИЗ органов зрения (маски сварщика)</p> <p>2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты в том числе СИЗ органов зрения (маски сварщика) и органов дыхания</p> <p>3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>4 Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый</p> <p>5 В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г Новый Уренгой</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УАВР Горюн А В	
филиал "Инженерно-технический центр"									
44	Инженер I категории	30000125 20000128	3	<p>1 Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши))</p> <p>2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок</p> <p>3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ИТЦ Балтабаев Ш Г	

45	Инженер II категории	30000126	1	1 Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)) 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок 3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ИТЦ Балтабаев Ш Г		
46	Слесарь по ремонту технологических установок	30000127	3	1 Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)) 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок 3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума и вибрации на работников за счет сокращения времени его действия 4 Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ИТЦ Балтабаев Ш Г		
47	Инженер	30000129	1	1 Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)) 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок 3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ИТЦ Балтабаев Ш Г		
48	Слесарь по ремонту технологических установок	30000130	3	1 Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)) 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок 3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ИТЦ Балтабаев Ш Г		
49	Оператор по добыче нефти и газа	30000137	6	1 Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)) 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок 3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума и тяжести на работников за счет сокращения времени их действия 4 Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый 5 В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г Новый Уренгой	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ИТЦ Балтабаев Ш Г		
филиал "Ямбургское районное энергетическое управление"										
50	Диспетчер	07000110	6	1 Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)) 2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок 3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ЯРЭУ Шумаев Е А		

51	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	07000112	24	<p>1. Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок.</p> <p>3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума и тяжести на работников за счет сокращения времени их действия.</p> <p>4. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г. Новой Уренгой.</p> <p>6. Не допускать превышения допустимых величины массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг).</p> <p>7. В случае привлечения к работам на высоте применять средства защиты от падения с высоты, средства позиционирования, эвакуации с высоты в соответствии с характером выполняемых работ.</p> <p>8. Для защиты органов дыхания от вредного воздействия паров топлива, свинца, растворителей, спиртов, битума, масел, смазок, пыли и других вредных веществ применять респиратор.</p> <p>9. Для защиты от поражения электрическим током применять электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, диэлектрические галоши или боты, переносные заземления, защитные каски с защитным экраном, указатели напряжения, изолирующую штангу, измерительные клещи) и изолирующий электроинструмент в соответствии с характером выполняемых работ.</p>	Постоянно до повторной СОУТ			Начальник ЯРЭУ Шумаев Е.А.		
52	Машинист газотурбинных установок	07000132 07000133	26	<p>1. Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок.</p> <p>3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума и тяжести на работников за счет сокращения времени их действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>4. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>5. Не допускать превышения допустимых величины массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг).</p> <p>6. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г. Новой Уренгой.</p> <p>7. В случае привлечения к работам на высоте применять средства защиты от падения с высоты, средства позиционирования, эвакуации с высоты в соответствии с характером выполняемых работ.</p> <p>8. Для защиты органов дыхания от вредного воздействия паров топлива, свинца, растворителей, спиртов, битума, масел, смазок, пыли (в т.ч. хлорной извести) и других вредных веществ применять респиратор.</p>	Постоянно до повторной СОУТ			Начальник ЯРЭУ Шумаев Е.А.		
53	Машинист газотурбинных установок	07000114	12	<p>1. Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок.</p> <p>3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия.</p> <p>4. В случае привлечения к работам на высоте применять средства защиты от падения с высоты, средства позиционирования, эвакуации с высоты в соответствии с характером выполняемых работ.</p> <p>5. Для защиты органов дыхания от вредного воздействия паров топлива, свинца, растворителей, спиртов, битума, масел, смазок, пыли и других вредных веществ применять респиратор.</p>	Постоянно до повторной СОУТ			Начальник ЯРЭУ Шумаев Е.А.		

54	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	07000115	15	<p>1. Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши))</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок.</p> <p>3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума и тяжести на работников за счет сокращения времени их действия.</p> <p>4. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой</p> <p>6. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин (15 кг.)</p> <p>7. В случае привлечения к работам на высоте применять средства защиты от падения с высоты, средства позиционирования, эвакуации с высоты в соответствии с характером выполняемых работ.</p> <p>8. Для защиты органов дыхания от вредного воздействия паров топлива, сажица, растворителей, спиртов, битума, масел, смазок, пыли и других вредных веществ применять респиратор.</p>	Постоянно до повторной СОУТ		Начальник ЯРЭУ Шумаев Е.А.		
55	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	07000116	3	<p>1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>2. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый</p> <p>3. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин (15 кг.)</p> <p>4. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p> <p>5. В случае привлечения к работам на высоте применять средства защиты от падения с высоты, средства позиционирования, эвакуации с высоты в соответствии с характером выполняемых работ.</p> <p>6. Для защиты органов дыхания от вредного воздействия паров топлива, сажица, растворителей, спиртов, битума, масел, смазок, пыли (в т.ч. хлорной извести) и других вредных веществ применять респиратор.</p>	Постоянно до повторной СОУТ		Начальник ЯРЭУ Шумаев Е.А.		
56	Слесарь по контрольным измерительным приборам и автоматике	07000117 07000161	12	<p>1. Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши))</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок.</p> <p>3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума и тяжести на работников за счет сокращения времени их действия.</p> <p>4. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой</p> <p>6. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин (15 кг.)</p> <p>7. В случае привлечения к работам на высоте применять средства защиты от падения с высоты, средства позиционирования, эвакуации с высоты в соответствии с характером выполняемых работ.</p> <p>8. Для защиты органов дыхания от вредного воздействия паров топлива, сажица, растворителей, спиртов, битума, масел, смазок, пыли и других вредных веществ применять респиратор.</p> <p>9. Для защиты от поражения электрическим током применять электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, диэлектрические галоши или боты, переносные заземления, защитные каски с защитным экраном, указатели напряжения, изолирующую штангу, измерительные клещи) и изолирующий электроинструмент в соответствии с характером выполняемых работ.</p>	Постоянно до повторной СОУТ		Начальник ЯРЭУ Шумаев Е.А.		

57	Слесарь по контролю измерительным приборам и автоматике	07000118	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени её действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 2. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не мене 10 мин каждый. 3. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг). 4. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г. Новый Уренгой. 5. В случае привлечения к работам на высоте применять средства защиты от падения с высоты, средства позиционирования, эвакуации с высоты в соответствии с характером выполняемых работ. 6. Для защиты органов дыхания от вредного воздействия паров топлива, свинца, растворителей, спиртов, битума, масел, смазок, пыли и других вредных веществ применять респиратор. 7. Для защиты от поражения электрическим током применять электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, диэлектрические галоши или боты, переносные заземления, защитные каски с защитным экраном, указатели напряжения, изолирующую штангу, измерительные клещи) и изолирующий электроинструмент в соответствии с характером выполняемых работ. 	Постоянно до повторной СОУТ			Начальник ЯРЭУ Шумаев Е.А.		
58	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	07000131 07000152	22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок. 3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия. 4. В случае привлечения к работам на высоте применять средства защиты от падения с высоты, средства позиционирования, эвакуации с высоты в соответствии с характером выполняемых работ. 5. Для защиты органов дыхания от вредного воздействия паров топлива, свинца, растворителей, спиртов, битума, масел, смазок, пыли и других вредных веществ применять респиратор. 6. Для защиты от поражения электрическим током применять электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, диэлектрические галоши или боты, переносные заземления, защитные каски с защитным экраном, указатели напряжения, изолирующую штангу, измерительные клещи) и изолирующий электроинструмент в соответствии с характером выполняемых работ. 	Постоянно до повторной СОУТ			Начальник ЯРЭУ Шумаев Е.А.		
59	Слесарь по контролю измерительным приборам и автоматике	07000135	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок. 3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия. 4. В случае привлечения к работам на высоте применять средства защиты от падения с высоты, средства позиционирования, эвакуации с высоты в соответствии с характером выполняемых работ. 5. Для защиты органов дыхания от вредного воздействия паров топлива, свинца, растворителей, спиртов, битума, масел, смазок, пыли и других вредных веществ применять респиратор. 6. Для защиты от поражения электрическим током применять электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, диэлектрические галоши или боты, переносные заземления, защитные каски с защитным экраном, указатели напряжения, изолирующую штангу, измерительные клещи) и изолирующий электроинструмент в соответствии с характером выполняемых работ. 	Постоянно до повторной СОУТ			Начальник ЯРЭУ Шумаев Е.А.		

60	Электрогазосварщик	07000139 07000148 07000150	11	<p>1. Для снижения вредного воздействия ультрафиолета использовать СИЗ органов зрения (маски сварщика).</p> <p>2. Для снижения воздействия химического фактора предусмотреть покупку масок сварщика с индивидуальной вентиляционной системой, оборудование мест проведения сварочных работ в цехах и на участках передвижными механическими самоочищающимися фильтрами, организовать проверку эффективности системы вентиляции на постах, при низкой эффективности выполнить работы по ее повышению.</p> <p>3. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты в том числе СИЗ органов зрения (маски сварщика) и органов дыхания.</p> <p>4. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени их воздействия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>5. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>6. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин (15 кг.).</p> <p>7. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p> <p>8. В случае привлечения к работам на высоте применять средства защиты от падения с высоты, средства позиционирования, эвакуации с высоты в соответствии с характером выполняемых работ.</p> <p>9. Для защиты органов дыхания от вредного воздействия паров топлива, свинца, растворителей, спиртов, битума, масел, смазок, пыли и других вредных веществ применять респиратор.</p>	<p>Направить заявку в УМТСнК на закупку масок сварщика с индивидуальной вентиляцией и передвижных вентсистем (при необходимости) до 01.03.2021</p> <p>Рассмотреть результаты измерений хим фактора на постах, при необходимости разработать мероприятия по повышению эффективности вентиляции.</p>	ПЭН ОИМ	Стоимость работ будет определена по результатам подготовки к закупке передвижных фильтров и масок сварщика.	Начальник ЯРЭУ Шумаев Е. А.	Снижение количества вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Отнесение условий труда при воздействии химического фактора	
61	Электрогазосварщик	07000149 07000151	7	<p>1. Для снижения вредного воздействия ультрафиолета использовать СИЗ органов зрения (маски сварщика).</p> <p>2. Для снижения воздействия химического фактора предусмотреть покупку масок сварщика с индивидуальной вентиляционной системой, оборудование мест проведения сварочных работ в цехах и на участках передвижными механическими самоочищающимися фильтрами, организовать проверку эффективности системы вентиляции на постах, при низкой эффективности выполнить работы по ее повышению.</p> <p>3. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты в том числе СИЗ органов зрения (маски сварщика) и органов дыхания.</p> <p>4. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума и тяжести на работников за счет сокращения времени их воздействия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>5. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>6. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин (15 кг.).</p> <p>7. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p> <p>8. Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши (беруши)).</p> <p>9. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок.</p> <p>10. В случае привлечения к работам на высоте применять средства защиты от падения с высоты, средства позиционирования, эвакуации с высоты в соответствии с характером выполняемых работ.</p> <p>11. Для защиты органов дыхания от вредного воздействия паров топлива, свинца, растворителей, спиртов, битума, масел, смазок, пыли и других вредных веществ применять респиратор.</p>	<p>Направить заявку в УМТСнК на закупку масок сварщика с индивидуальной вентиляцией и передвижных вентсистем (при необходимости) до 01.03.2021</p> <p>Рассмотреть результаты измерений хим фактора на постах, при необходимости разработать мероприятия по повышению эффективности вентиляции.</p>	ПЭН ОИМ	Стоимость работ будет определена по результатам подготовки к закупке передвижных фильтров и разработки технического задания на проектирование.	Начальник ЯРЭУ Шумаев Е. А.		

62	Слесарь аварийно-восстановительных работ	07000140	20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха 2. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый 3. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг.) 4. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой. 5. В случае привлечения к работам на высоте применять средства защиты от падения с высоты, средства позиционирования, эвакуации с высоты в соответствии с характером выполняемых работ. 6. Для защиты органов дыхания от вредного воздействия паров топлива, свинца, растворителей, спиртов, битума, масла, смазок, пыли и других вредных веществ применять респиратор. 	Постоянно до повторной СОУТ				Начальник ЯРЭУ Шумаев Е.А.	
63	Оператор котельной	07000141	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок. 3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия. 4. В случае привлечения к работам на высоте применять средства защиты от падения с высоты, средства позиционирования, эвакуации с высоты в соответствии с характером выполняемых работ. 5. Для защиты органов дыхания от вредного воздействия паров топлива, свинца, растворителей, спиртов, битума, масла, смазок, пыли и других вредных веществ применять респиратор. 	Постоянно до повторной СОУТ				Начальник ЯРЭУ Шумаев Е.А.	
64	Слесарь-сантехник	07000144	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха 2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха 3. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый 4. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг.) 5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой. 6. В случае привлечения к работам на высоте применять средства защиты от падения с высоты, средства 	Постоянно до повторной СОУТ				Начальник ЯРЭУ Шумаев Е.А.	
65	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	07000156 07000157	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха 2. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый 3. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг.) 4. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой. 5. Для защиты органов дыхания от вредного воздействия паров топлива, свинца, растворителей, спиртов, битума, масла, смазок, пыли и других вредных веществ применять респиратор. 6. Для защиты от поражения электрическим током применять электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, диэлектрические галоши или боты, переносные заземления, защитные каски с защитным экраном, указатели напряжения, изолирующую штангу, измерительные клещи) и изолирующий электроинструмент в соответствии с характером выполняемых работ. 	Постоянно до повторной СОУТ				Начальник ЯРЭУ Шумаев Е.А.	

66	Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	07000160	7	<p>1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>2. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>3. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг.)</p> <p>4. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г. Новый Уренгой</p> <p>5. В случае привлечения к работам на высоте применять средства защиты от падения с высоты, средства позиционирования, эвакуации с высоты в соответствии с характером выполняемых работ.</p> <p>6. Для защиты органов дыхания от вредного воздействия паров топлива, свинца, растворителей, спиртов, битума, масел, смазок, пыли и других вредных веществ применять респиратор</p> <p>7. Для защиты от поражения электрическим током применять электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, диэлектрические галоши или боты, переносные заземления, защитные каски с защитным экраном, указатели напряжения, изолирующую штангу, измерительные клещи) и изолирующий электроинструмент в соответствии с характером выполняемых работ.</p>	Постоянно до повторной СОУТ			Начальник ЯРЭУ Шумаев Е.А.		
67	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	07000162	4	<p>1. Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши))</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок.</p> <p>3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума и тяжести на работников за счет сокращения времени их действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>4. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>5. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг.)</p> <p>6. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г. Новый Уренгой.</p> <p>7. В случае привлечения к работам на высоте применять средства защиты от падения с высоты, средства позиционирования, эвакуации с высоты в соответствии с характером выполняемых работ.</p> <p>8. Для защиты органов дыхания от вредного воздействия паров топлива, свинца, растворителей, спиртов, битума, масел, смазок, пыли и других вредных веществ применять респиратор.</p>	Постоянно до повторной СОУТ			Начальник ЯРЭУ Шумаев Е.А.		
68	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	07000163	4	<p>1. Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши))</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок.</p> <p>3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия</p> <p>4. В случае привлечения к работам на высоте применять средства защиты от падения с высоты, средства позиционирования, эвакуации с высоты в соответствии с характером выполняемых работ</p> <p>5. Для защиты органов дыхания от вредного воздействия паров топлива, свинца, растворителей, спиртов, битума, масел, смазок, пыли (в т.ч. хлорной извести) и других вредных веществ применять респиратор.</p>	Постоянно до повторной СОУТ			Начальник ЯРЭУ Шумаев Е.А.		

69	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	07000169 07000170	35	<p>1 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>2 Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый</p> <p>3 Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг)</p> <p>4 В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г. Новый Уренгой</p> <p>5 В случае привлечения к работам на высоте применять средства защиты от падения с высоты, средства позиционирования, эвакуации с высоты в соответствии с характером выполняемых работ</p> <p>6 Для защиты органов дыхания от вредного воздействия паров топлива, свинца, растворителей, спиртов, битума, масел, смазок, пыли (в т.ч. хлорной извести) и других вредных веществ применять респиратор</p> <p>7 Для защиты от поражения электрическим током применять электротехнические средства (диэлектрические перчатки, диэлектрические галоши или боты, переносные заземления, защитные каски с защитным экраном, указатели напряжения, изолирующую штангу, измерительные клещи) и изолирующий инструмент в соответствии с характером выполняемых работ</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ЯРЭУ Шумаев Е.А.	-	
филиал "Управление технологического транспорта и специальной техники"										
70	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	03000308	4	<p>1 Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>2 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>3 Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый</p> <p>4 Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг)</p> <p>5 В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г. Новый Уренгой</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УТТнСТ Погосов В.Р.	-	
71	Электросварщик	03000315 03000342 03000345 03000387 03000419 03000480	18	<p>1 Для снижения вредного воздействия источника повышенного излучения сварочной дуги использовать средства индивидуальной защиты в том числе СИЗ органов зрения (маски сварщика)</p> <p>2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты в том числе СИЗ органов зрения (маски сварщика) и органов дыхания</p> <p>3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>4 Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый</p> <p>5 В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г. Новый Уренгой</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УТТнСТ Погосов В.Р.	-	
72	Маляр	03000325 03000410 03000468	6	<p>1 Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>2 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>3 Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый</p> <p>4 Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг)</p> <p>5 В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г. Новый Уренгой</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УТТнСТ Погосов В.Р.	-	
73	Рихтовщик кузовов	03000329 03000470	4	<p>1 Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши))</p> <p>2 Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок</p> <p>3 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УТТнСТ Погосов В.Р.	-	

74	Слесарь по ремонту автомобилей	03000333 03000346 03000474	29	<p>1. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>3. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый</p> <p>4. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин (15 кг.)</p> <p>5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой</p>	Постоянно до повторной СОУТ				Начальник УТТыСТ Погосов В.Р.		
75	Слесарь по топливной аппаратуре	03000338	4	<p>1. Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши))</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок</p> <p>3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня шума на работников за счет сокращения времени его действия</p>	Постоянно до повторной СОУТ				Начальник УТТыСТ Погосов В.Р.		
76	Вулканизаторщик	03000344 03000407 03000483 03000383	6	<p>1. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>3. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый</p> <p>4. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин (15 кг.)</p> <p>5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой</p>	Постоянно до повторной СОУТ				Начальник УТТыСТ Погосов В.Р.		
77	Машинист паровой передвижной депарфинизационной установки	03000362 03000370 03000771 03000389 03000773 03000452 03000453 03000775	79	<p>1. На рабочих местах организовать выполнение мероприятий по виброизоляции и снижению передаваемой от машин и механизмов вибрации путем наклеивания виброизоляционного слоя, размещения (замены изношенных) между ними упругих элементов или амортизаторов, установки отбалансированных деталей при ремонте агрегатов автомобиля.</p>	Выполнить расчет и направить в УМТСыК заявку на закупку необходимого количества виброизоляции в срок до 01.03.2021	РЭН	Сумма затрат будет определена при направлении заявки в УМТСыК	Начальник УТТыСТ Погосов В.Р.			
78	Машинист передвижного компрессора	03000363	3	<p>1. Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)) при работе с навесным оборудованием компрессора.</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума) при проведении всех видов проверок</p> <p>3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня вредного действия шума на работников за счет сокращения времени его действия.</p>	Постоянно до повторной СОУТ				Начальник УТТыСТ Погосов В.Р.		
79	Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания	03000372 03000787	7	<p>1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня вредного действия шума на работников за счет сокращения времени его действия.</p> <p>2. Для снижения вредного воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)) при работе электросварочного оборудования (при стоянке агрегата на месте проведения работ)</p> <p>3. Организовать выполнение мероприятий по виброизоляции и снижению передаваемой от машин и механизмов вибрации путем размещения (замены изношенных) между ними упругих элементов или амортизаторов, установки отбалансированных деталей при ремонте агрегатов</p>	Выполнить расчет и направить в УМТСыК заявку на закупку необходимого количества виброизоляции и шумоизоляции в срок до 31.12.2022				Начальник УТТыСТ Погосов В.Р.		
80	Машинист промывочного агрегата	03000373 03000374 03000772 03000394 03000774 03000454 03000455 03000782	50	<p>1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня вредного действия вибрации на работников за счет сокращения времени ее действия.</p> <p>2. Организовать выполнение мероприятий по виброизоляции и снижению передаваемой от машин и механизмов вибрации путем размещения (замены изношенных) между ними упругих элементов или амортизаторов, установки отбалансированных деталей при ремонте агрегатов</p>	Выполнить расчет и направить в УМТСыК заявку на закупку необходимого количества виброизоляции в срок до 01.03.2021				Начальник УТТыСТ Погосов В.Р.		

81	Водитель автомобиля	03000555	1	1 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня вредного действия шума и вибрации на работников за счет сокращения времени их действия 2 Организовать выполнение мероприятий по виброизоляции и снижению передаваемой от машин и механизмов вибрации путем размещения (замены изношенных) между ними упругих элементов или амортизаторов, установки отбалансированных деталей при ремонте агрегатов	Выполнить расчет и направить в УМТСнК заявку на закупку необходимого количества виброизоляции и шумоизоляции в срок до 01.03.2021	-	-	Начальник УТТнСТ Погосов В Р		
82	Водитель вездехода	03000556	2	1 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня вредного действия шума и вибрации на работников за счет сокращения времени их действия 2 Выполнить дополнительную шумоизоляцию салона кабины от моторного отсека 3 Организовать выполнение мероприятий по виброизоляции и снижению передаваемой от машин и механизмов вибрации путем размещения (замены изношенных) между ними упругих элементов или амортизаторов, установки отбалансированных деталей при ремонте агрегатов	Выполнить расчет и направить в УМТСнК заявку на закупку необходимого количества виброизоляции и шумоизоляции в срок до 01.03.2021	-	-	Начальник УТТнСТ Погосов В Р		
83	Водитель погрузчика	03000557 03000559	6	1 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня вредного действия шума на работников за счет сокращения времени его действия 2 Выполнить дополнительную шумоизоляцию салона кабины от моторного отсека (для погрузчиков, имеющих кабины)	Выполнить расчет и направить в УМТСнК заявку на закупку необходимого количества шумоизоляции в срок до 01.03.2021	-	-	Начальник УТТнСТ Погосов В Р		
84	Водитель вездехода	03000761 03000739	3	1 Организовать выполнение мероприятий по виброизоляции и снижению передаваемой от машин и механизмов вибрации путем размещения (замены изношенных) между ними упругих элементов или амортизаторов, установки отбалансированных деталей при ремонте агрегатов 2 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня вредного действия вибрации на работников за счет сокращения времени ее действия	Выполнить расчет и направить в УМТСнК заявку на закупку необходимого количества виброизоляции в срок до 01.03.2021	-	-	Начальник УТТнСТ Погосов В Р		
85	Машинист бульдозера	03000703 03000734 03000704 03000757	4	1 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня вредного действия шума на работников за счет сокращения времени его действия 2 Выполнить дополнительную шумоизоляцию салона кабины от моторного отсека	Выполнить расчет и направить в УМТСнК заявку на закупку необходимого количества шумоизоляции в срок до 01.03.2021	-	-	Начальник УТТнСТ Погосов В Р		
86	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	03000476	3	1 Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха 2 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха 3 Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не мене 10 мин каждый 4 Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг) 5 В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г. Новый Уренгой	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УТТнСТ Погосов В Р		
филиал "Медико - санитарная часть"										
87	Акушерка	11000114 11000221 11000061	5	1 Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора 2 Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал 3 Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я И		
88	Врач здравпункта	11000134	2	1 Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора 2 Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал 3 Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я И		
89	Врач клинической лабораторной диагностики	11000233 11000091 11000099	4	1 Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора 2 Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал 3 Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я И		

90	Врач скорой медицинской помощи	11000256 11000196 11000266	9	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора. 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал. 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я.И.		
91	Врач-акушер-гинеколог	11000112 11000021 11000216 11000057	7	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора. 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал. 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я.И.		
92	Врач-анестезиолог-реаниматолог	11000015 11000251	8	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора. 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал. 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я.И.		
93	Врач-дерматовенеролог	11000132 11000076	3	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора. 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал. 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я.И.		
94	Врач-инфекционист	11000263 11000138	2	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора. 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал. 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 4. Включить в Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работников ООО «Газпром добыча Ямбург» для указанных профессий следующие СИЗ: - при риске контакта с патогенными микроорганизмами 2-й группы выдаются специальные защитные костюмы, респираторы, перчатки латексные одноразовые, очки защитные с непрямой вентиляцией.	до 01.03.2021	ПЭИ	50 тыс. руб		Главный врач МСЧ Керцман Я.И. Начальник ООТ Смирнов Е.Ю.	Снижение риска заражения коронавирусной инфекцией	
95	Врач-оториноларинголог	11000126	2	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора. 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал. 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я.И.		
96	Врач-стоматолог	11000045 11000148 11000050 11000088	7	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора. 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал. 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я.И.		
97	Врач-стоматолог-хирург	11000146 11000087	2	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора. 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал. 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я.И.		
98	Врач-терапевт	11000052	2	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора. 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал. 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я.И.		
99	Врач-терапевт участковый	11000047	2	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора. 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал. 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я.И.		
100	Врач-хирург	11000111 11000016 11000020 11000215 11000066	9	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора. 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал. 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я.И.		
101	Врач-хирург-травматолог	11000110	1	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора. 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал. 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я.И.		

102	Врач-эндоскопист	11000049 11000096	4	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора. 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал. 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач МСЧ Керман Я.И.		
103	Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной	11000098	1	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора. 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал. 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач МСЧ Керман Я.И.		
104	Заведующий отделением - врач скорой медицинской помощи	11000193	1	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора. 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал. 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач МСЧ Керман Я.И.		
105	Заведующий отделением - врач-стоматолог	11000145	1	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора. 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал. 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач МСЧ Керман Я.И.		
106	Заведующий отделением - врач-хирург	11000186 11000014 11000245 11000254	4	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора. 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал. 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач МСЧ Керман Я.И.		
107	Медицинская сестра	11000133 11000077	3	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора. 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал. 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач МСЧ Керман Я.И.		
108	Медицинская сестра	11000140 11000260	2	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора. 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал. 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 4. Включить в Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работников ООО «Газпром добыча Ямбург» для указанных профессий следующие СИЗ - при риске контакта с патогенными микроорганизмами 2-й группы выдаются специальные защитные костюмы, респираторы, перчатки латексные одноразовые, очки защитные с непрямой вентиляцией	до 01.03.2021	ПЭН	50 тыс. руб	Главный врач МСЧ Керман Я.И. Начальник ООТ Спирин Е.Ю.	Снижение риска заражения коронавирусной инфекцией	
109	Медицинская сестра	11000046 11000149 11000141 11000142 11000189 11000022 11000025 11000191 11000192 11000261 11000051 11000227 11000239 11000247 11000030 11000086 11000089 11000090 11000097	45	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора. 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал. 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач МСЧ Керман Я.И.		

110	Медицинская сестра участковая	11000048	2	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я.И.		
111	Медицинская сестра-анестезист	11000018 11000252	14	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я.И.		
112	Медицинский дезинфектор	11000013 11000249	4	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я.И.		
113	Медицинский лабораторный техник	11000234 11000492 11000101 11000102	12	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я.И.		
114	Операционная медицинская сестра	11000017 11000253	7	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я.И.		
115	Санитарка	11000139 11000026	3	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 4. Включить в Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работников ООО «Газпром добыча Ямбург» для указанных профессий следующие СИЗ: - при риске контакта с патогенными микроорганизмами 2-й группы выдаются специальные защитные костюмы, респираторы, перчатки латексные одноразовые, очки защитные с прямой вентиляцией	до 01.03.2021	ПЭН	75 тыс руб	Главный врач МСЧ Керцман Я.И. Начальник ООТ Сивриц Е.Ю.	Снижение риска заражения коронавирусной инфекцией	
116	Санитарка	11000007 11000139 11000010 11000011 11000019 11000235 11000244 11000255 11000065 11000093 11000103 11000199	47	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я.И.		
117	Санитарка	11000003 11000006 11000220 11000065 11000095	13	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я.И.		
118	Старший врач скорой медицинской помощи	11000194	1	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я.И.		
119	Старший медицинский лабораторный техник	11000100	1	1. Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора 2. Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал 3. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я.И.		

120	Старший фельдшер	11000257 11000195	4	1 Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора 2 Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал 3 Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я И		
121	Фельдшер	11000135 11000136 11000143 11000144 11000150 11000228 11000236 11000269 11000238 11000243 11000258 11000073 11000198	31	1 Применение СИЗ (санитарной одежды) для предотвращения или уменьшения влияния на работника биологического фактора 2 Обеспечение проведения мероприятий производственного процесса по уменьшению воздействия биологических факторов на персонал 3 Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач МСЧ Керцман Я И		
филиал "Управление по эксплуатации вахтовых посёлков"										
122	Уборщик территорий	06000206 06000215 06000216 06000217 06000219 06000220 06000225 06000287 06000325 06000330 06000340 06000345 06000347	50	1 Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха 2 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха 3 Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не мене 10 мин каждый 4 Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг) 5 В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г Новый Уренгой 6 Дополнить п 103 Норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работников ООО «Газпром добыча Ямбург» бельем нательным трикотажным (хлопчатобумажным) со сроком носки 2 комплекта на 1 год (или 1 комплект на 6 мес.), Бельем нательным шерстяным (утепленным) со сроком носки 1 комплект на 1 год	Постоянно до повторной СОУТ до 01 03 2021	ПЭН	-	Начальник УЭВП Симоненко И А.		
123	Гладильщик	06000234 06000236 06000238 06000242 06000248 06000252 06000255	37	1 Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха 2 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха 3 Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не мене 10 мин каждый 4 Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для женщин (7 кг) 5 В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г Новый Уренгой	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УЭВП Симоненко И А.		
124	Комплектовщик белья	06000227 06000250	10	1 Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха 2 Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха 3 Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не мене 10 мин каждый 4 Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для женщин (7 кг) 5 В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжить предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г Новый Уренгой 6 Включить в п 26 Норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работников ООО «Газпром добыча Ямбург» следующие СИЗ - средство индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор) со сроком носки до износа	Постоянно до повторной СОУТ до 01 03 2021	ПЭН	-	Начальник УЭВП Симоненко И А. Начальник ООТ Спирия Е Ю		

125	Малар	06000209	2	<p>1. Для снижения воздействия химического фактора предусмотреть покупку масок маляра с индивидуальной вентиляционной системой.</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками СИЗ органов дыхания (маски маляра) в помещениях цехов и участках</p>	Направить заявку в УМТСиК на закупку масок маляра с индивидуальной вентиляцией до 01.03.2021	ПЭН ОНМ	Стоимость работ будет определена по результатам подготовки заявки к закупке масок маляра	Начальник УЭВП Симошенко И.А.		
126	Малар	06000272	28	<p>1. Для снижения воздействия химического фактора предусмотреть покупку масок маляра с индивидуальной вентиляционной системой.</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками СИЗ органов дыхания (маски маляра) в помещениях цехов и участках.</p> <p>3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>4. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p>	Направить заявку в УМТСиК на закупку масок маляра с индивидуальной вентиляцией до 01.03.2021	ПЭН ОНМ	Стоимость работ будет определена по результатам подготовки заявки к закупке масок маляра.	Начальник УЭВП Симошенко И.А.		
127	Оператор спиральных машин	06000233 06000235 06000239 06000241 06000243 06000251 06000253 06000254 06000256	48	<p>1. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>3. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>4. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для женщин (7 кг.), для мужчин (15 кг.).</p> <p>5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p>	Постоянно до повторной СОУТ			Начальник УЭВП Симошенко И.А.		
128	Парикмахер	06000230 06000237 06000244	7	<p>1. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>3. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>4. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p>	Постоянно до повторной СОУТ			Начальник УЭВП Симошенко И.А.		
129	Плотник	06000207 06000352	7	<p>1. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.</p> <p>2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>3. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>4. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг.).</p> <p>5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p>	Постоянно до повторной СОУТ			Начальник УЭВП Симошенко И.А.		
130	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	06000210 06000224	10	<p>1. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха</p> <p>3. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>4. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг.).</p> <p>5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.</p>	Постоянно до повторной СОУТ			Начальник УЭВП Симошенко И.А.		

131	Слесарь аварийно-восстановительных работ	06000388 06000393	22	1. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 3. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. 4. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг). 5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УЭВП Симошенко И.А.		
132	Слесарь-ремонтник	06000229 06000246	7	1. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 3. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. 4. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг). 5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УЭВП Симошенко И.А.		
133	Слесарь-сантехник	06000390 06000395	55	1. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 3. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. 4. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час для мужчин (15 кг). 5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УЭВП Симошенко И.А.		
134	Электросварщик	06000267 06000274	4	1. Для снижения вредного воздействия ультрафиолета использовать средства индивидуальной защиты в том числе СИЗ органов зрения (маски сварщика). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты в том числе СИЗ органов зрения (маски сварщика) и органов дыхания. 3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 4. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. 5. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УЭВП Симошенко И.А.		
135	Электросварщик	06000389 06000391 06000394	7	1. Для снижения вредного воздействия ультрафиолета использовать СИЗ органов зрения (маски сварщика). 2. Для снижения воздействия химического фактора предусмотреть покупку масок сварщика с индивидуальной вентиляционной системой, оборудование мест проведения сварочных работ в цехах и на участках передвижными механическими самоочищающимися фильтрами; организовать проверку эффективности системы вентиляции на постах, при низкой эффективности выполнить работы по ее повышению. 3. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты в том числе СИЗ органов зрения (маски сварщика) и органов дыхания. 4. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение уровня тяжести на работников за счет сокращения времени ее действия. Организовать контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 5. Предусмотреть время для отдыха работников в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. 6. В целях профилактики развития утомления и перенапряжения работников продолжать предоставлять работникам услуги спортивно-оздоровительных комплексов и тренажерных залов в вахтовых поселках и в г.Новый Уренгой.	Направить заявку в УМТСыК на закупку масок сварщика с индивидуальной вентиляционной системой (при необходимости) до 01.03.2021 Рассмотреть результаты измерений хим. фактора на постах, при необходимости разработать мероприятия по повышению эффективности вентиляции.	ПЭН ОПМ	Стоимость работ будет определена по результатам подготовки к закупке передвижных фильтров и масок сварщика.	Начальник УЭВП Симошенко И.А.	Снижение количества вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Отнесение условий труда к классу 2 условий труда при воздействии химического фактора.	